



## ME 编程软件的卸载

在使用 ME 编程软件过程中，如果遇到部分未知软件问题，导致软件无法使用，这时需要将软件删除并重装，如果删除不够彻底，原有问题不一定会得到解决，建议参考以下操作步骤卸载软件

1. 做好原有程序的备份工作，防止重要程序丢失



2. 打开控制面板-----程序和功能-----卸载或更改程序界面



在卸载界面，需要删除如下 ME 及相关程序（新老版本会稍有差异）

Proficy Machine Edition

Egd Cfg Client Library - V03.xx.xxx

Common Licensing

Proficy Alarm Viewer

Proficy Event Logger

Proficy View Integrated OPC Driver

VersaMax Micro Motion tool version 2.19

以上所有相关程序卸载完毕后，重启计算机

3. 删除 ME 及相关的文件夹（共 2 个文件夹）

第 1 个文件夹 C:\Program File (x86) \Proficy

第 2 个文件夹 C:\用户\公用\公用文档\GE Intelligent PLatforms

以上两个文件夹删除完毕后，可以开始重新安装 ME 软件